

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	01	03	2021
				194 130
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004
				No. Expediente
				122



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715336879 TARAMBIS RODRIGUEZ JUAN PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TARAMBIS RODRIGUEZ JUAN PABLO 001-JPTR-DNCOIT-2021 INSPECCION TECNICA DE LOS PUENTES SALADO BAJO DEL QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 15-01-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

000036

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	03	2021	195 131
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		123	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718096694 VILLAMARIN AGUIRRE JAVIER EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAMARIN AGUIRRE JAVIER EDUARDO 001-JPTR-DNCOIT-2021 INSPECCION TECNICA DE LOS PUENTES SALADO BAJO DEL QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 15-01-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

000037

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		01	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004
					No. Expediente
					124



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00


SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE 001-JPTR-DNC0IT-2021 INSPECCION TECNICA DE LOS PUENTES SALADO BAJO DEL 14 AL 15-01-2021 DE QUITO-EL COCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

000038

COMPROBADO
 REVISIÓN CONTROL PRECIO
 Y TRÁMITE REGISTRO



DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Recibido Por: *[Signature]*
 Hora: *10h25'*

Aprobado de 2021.01.27

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
 El Coca / Orellana

Fecha salida (dd-mm-aa) 14-01-2021 Hora salida (hh:mm) 05H00 Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo) 15-01-2021 Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo) 17H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 Inspección técnica de los Puentes Salado Bajo, Saar Entsa y Chiripuno, ubocados en la Via Coca - Dayuma - Inés Arango - Tigüino.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA ADMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Juan Pablo Tarambís R	Experto en Construcciones	Experto en Construcciones	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	1715336879	1	80,00	80,00
Ing. Javier Villamarín	Experto en Construcciones	Experto en Construcciones	GESTIÓN INTERNA DE ESTUDIOS TÉCNICOS	1718096694	1	80,00	80,00
Sr. Fabian Roche	CHOFER	CHOFER	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1709688558	1	80,00	80,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - EL COCA	14/01/2021	05H00	14/01/2021	12H30
TERRESTRE	MTOP	EL COCA - PARROQUIA DAYUMA	14/01/2021	14H00	14/01/2021	18H00
TERRESTRE	MTOP	PARROQUIA DAYUMA - EL COCA	14/01/2021	19H30	14/01/2021	21H00
TERRESTRE	MTOP	EL COCA - QUITO	15/01/2021	10H00	15/01/2021	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Juan Pablo Tarambís R Ing. Javier Villamarín Sr. Fabian Roche	Ahorros 12D50132674 Ahorros 13728229 Ahorros 5907826100	Banco Produbanco Banco Guayaquil Banco Pichincha

SOLICITA: *[Signature]* f. **ING. JUAN PABLO TARAMBÍS**
 EXPERTO EN CONSTRUCCIONES

APRUEBA: *[Signature]* f. **ING. ÁNGEL ARMIJO L**
 DIRECTOR NACIONAL DE CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

AUTORIZACIÓN Y VISTO BUENO: *[Signature]* f. **MAGÍSTER FERNANDO PAUTA S**
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

PROVISIÓN TRANSPORTE: *[Signature]* f. **ING. RONALD SARMIENTO M**
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES
MEMORANDO MTOP-DNCOIT-2021-68-ME

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERA

000039



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN


No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 001-JPTR-DNCOIT-2021			FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 18-01-2021			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Villamarín Aguirre Javier Eduardo Tarambís Rodríguez Juan Pablo Fabián Enrique Roche Silva			PUESTO Experto en Construcciones Experto en Construcciones Chofer Institucional			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN El Coca / Orellana			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Ing. Javier Eduardo Villamarín Aguirre Ing. Juan Pablo Tarambís Rodríguez			Experto en Construcciones Experto en Construcciones			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Inspección técnica de los Puentes Salado Bajo, Saar Entsa y Chiripuno, ubicados en la Vía Coca – Dayuma – Inés Arango - Tigüino.						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mm-aa		14-01-2021		15-01-2021		
HORA hh:mm		05H00		17H00		
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO – EL COCA	14/01/2021	05H00	14/01/2021	12H30
TERRESTRE	MTOP	EL COCA – PARROQUIA DAYUMA	14/01/2021	14H00	14/01/2021	18H00
TERRESTRE	MTOP	PARROQUIA DAYUMA – EL COCA	14/01/2021	19H30	14/01/2021	21H00
TERRESTRE	MTOP	EL COCA - QUITO	15/01/2021	10H00	15/01/2021	17H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS PUENTES SALADO BAJO, SAAR EN TSA Y CHIRIPUNO.	
<p>En referencia a Memorando Nro. MTOP-DDO-2021-24-ME, de fecha 13 de enero de 2021, mediante el cual, el Ing. Richard Lara, Director Distrital de Orellana, solicita apoyo técnico por parte de las Direcciones de Estudios y de Conservación, para efectuar una inspección de Puentes en la Vía Coca – Dayuma – Inés Arango – Tigüino; y en atención a la disposición emitida mediante Memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-68-ME, de fecha 13 de enero de 2021, suscrito por el Ing. Ángel Armijo, Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte y a la disposición verbal del Ing. Richard Navas, Director Nacional de Estudios de Infraestructura del Transporte, se designa a los miembros de esta comisión realizar la inspección técnica de los Puentes Salado Bajo, Saar Entsa y Chiripuno.</p>	
<p>La inspección se la realizó el día jueves 14 de enero de 2021, conjuntamente con ellos Ingenieros Richard Lara, Director Distrital de Orellana, Carlos Julio Valencia, Analista de Infraestructura Distrital, y personal de Petroecuador E.P.; de la mencionada inspección se evidenció lo siguiente:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • PUENTE SALADO BAJO Este puente se encuentra ubicado en la abscisa 36+450 de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tigüino, su longitud es de 20 metros y su ancho es de 4 metros. El puente existente sufrió el colapso de la viga central en octubre de 2020, por lo que al momento se encuentra instalado un Puente Bailey (longitud = 27 m, ancho = 4 m), sobre la estructura colapsada, sin embargo, el 	


ancho de este puente no permite el paso de las plataformas de Petroecuador, por tanto, se está construyendo un paso provisional, el mismo que presenta dos inconvenientes: 1) Presencia de tubería de Oleoducto de 16" de diámetro y 2) Cruce de tubería de alta presión de agua potable.

Al respecto, Petroecuador E.P. tiene la predisposición de colaborar con el MTOP para realizar la desviación de la tubería del Oleoducto, a fin de que ésta no obstruya el paso provisional.

Con relación a la tubería de agua potable, a petición de los moradores del sector, se requiere efectuar el encamisado de la misma, con la finalidad de que el paso provisional no afecte a la circulación normal del agua. La Dirección Distrital de Orellana coordinará la atención a este pedido para poder continuar con la normal ejecución del paso provisional. Además, se cuenta con estudios definitivos para la construcción de un nuevo puente, cuya implantación se ha establecido en el mismo sitio del puente existente.



Colapso de la Viga Central del Puente existente



Vista general (Puente Bailey al lado izquierdo y Paso Provisional al lado derecho)

- PUNTE SAAR EN TSA


Este puente se encuentra ubicado en la abscisa 56+500 de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tigüino, su longitud es de 21 metros y su ancho es de 4 metros. Este puente es de hormigón armado con apoyo intermedio conformado por tubería de acero y fue construido hace 40 años aproximadamente. Aguas abajo del puente y junto al mismo se encuentra un paso aéreo de tuberías de conducción de crudo. Además, existe una tubería de transferencia que cruza esviada bajo el puente desde el lado aguas arriba. Se pudo observar la presencia de fisuras longitudinales en la parte inferior del tablero por lo que el progresivo paso de cargas pesadas sobre esta estructura causará daños importantes en sus elementos.

Adicionalmente, se informó que en dicho puente sucedió un accidente entre dos buses que quisieron cruzar a la vez, sin tener en cuenta que el ancho del puente cubre un solo carril, ocasionando la pérdida de la vida de una niña; por lo que ahora la comunidad exige la instalación de un Puente Bailey, para contar con un paso de dos carriles.

En sitio se observó la presencia de vegetación aguas arriba donde se podría instalar un Puente Bailey, ya que aguas abajo no es posible su instalación por la presencia del cruce aéreo de tuberías de conducción de crudo. Sin embargo, se analizó la necesidad de un Puente Bailey de 51 metros de longitud aproximada, estructura que al momento el MTOP no cuenta con disponibilidad en ninguna de las bodegas a nivel nacional.

En base a lo anteriormente indicado se han considerado las siguientes alternativas para dar atención a lo requerido por la comunidad:


- Petroecuador E.P. tiene la predisposición de colaborar con el MTOP para realizar la desviación de la tubería de transferencia, a fin de que ésta no obstruya con la posible colocación del Puente Bailey provisional aguas arriba, ya que aguas abajo no se lo podría instalar debido a la presencia del paso aéreo de tuberías de conducción de crudo.
- Por parte de las microempresas a cargo de la Dirección Distrital de Orellana se realizará el desbroce de la capa vegetal aguas arriba, para posteriormente analizar los sitios de implantación de los estribos y a la vez la longitud exacta del Puente Bailey requerido. Cabe mencionar que para la construcción de los estribos deberá considerarse una cimentación profunda, es decir, con pilotes, lo cual se podría construir con tubería de petróleo de reciclaje. Sin embargo, la instalación de un Puente Bailey, debido a su ancho de 4 metros, restringiría el paso de las plataformas de Petroecuador E.P.
- Otra alternativa considerada en sitio fue la instalación de un Puente Delta de doble carril, sobre el puente existente, aprovechando sus mismos estribos. Esta propuesta está limitada a que la Dirección Distrital de Guayas pueda recuperar los Puentes Delta entregados a la Prefectura del Guayas en el año 2020.



Vista inferior del tablero y vigas del Puente Saar Entsa



Cruce aéreo de tuberías de conducción de crudo (aguas abajo)



Tubería de transferencia esviada bajo el Puente Saar Entsa

- PUEBLO CHIRIPUNO


Este puente se encuentra ubicado en la abscisa 87+500 de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tigüino, su longitud es de 38 metros y su ancho es de 4 metros. Este puente es de hormigón armado con apoyo intermedio conformado por tubería de acero y fue construido hace 40 años aproximadamente. Se tiene conocimiento que comunidades localizadas aguas arriba del puente realizan actividades de tala de árboles y los desperdicios son arrojados al río, por lo que en este puente se ha llegado a acumular una palizada que restringe el flujo normal del río en el margen izquierdo, lo cual ha provocado el socavamiento del suelo detrás del estribo derecho, comprometiendo el acceso al puente, por lo cual se han colocado provisionalmente planchas elaboradas con tuberías de acero soldadas entre sí para habilitar el paso vehicular.

Se observó que cerca del estribo izquierdo existen dos puntos de desgaste de la superficie del tablero; también se evidenció que aguas arriba existe una caseta construida con tubería de reciclaje, apoyada sobre pilotes, lo cual contribuye a la acumulación del material de palizada.


En base a lo anteriormente indicado, se considera efectuar la siguiente intervención:

- Realizar la remoción de la palizada, trabajo que se lo puede realizar conjuntamente entre el MTOP, Petroecuador E.P. y la comunidad.
- Remover la caseta ubicada aguas arriba del puente, incluyendo sus apoyos.
- Construir una pantalla de pilotes hincados que sirvan de protección a la cimentación del estribo derecho empleando el material reciclado de la caseta, para posteriormente reconformar el relleno detrás del estribo derecho.


- Para asegurar la integridad de los estribos a futuro es conveniente la colocación de piedra de escollera en las orillas aguas arriba del puente.
- Realizar el mantenimiento de los sitios de desgaste en la superficie del tablero del puente.



Palizada y caseta aguas arriba del Puente Chiripuno



Socavamiento del material detrás del estribo derecho del Puente Chiripuno




Vista general de los daños en el Puente Chiripuno

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones y recomendaciones:

- En el Puente Salado Bajo es recomendable atender las peticiones de la comunidad a fin de evitar inconvenientes y que los trabajos actuales en el paso provisional y posteriores en la construcción del puente definitivo, se puedan ejecutar con normalidad.
- Para el Puente Saar Entsa y Puente Chiripuno se indican trabajos de hincado de pilotes, los mismos que pueden ser realizados conjuntamente entre MTOP, Petroecuador E.P. y la Comunidad.
- Las soluciones planteadas en este informe son de carácter provisional.
- La instalación del Puente Bailey aguas arriba del Puente Saar Entsa, al momento no es posible con la disponibilidad de puentes existentes en bodegas.
- La alternativa de instalación del Puente Delta, depende de la devolución de las estructuras entregadas a la Prefectura del Guayas.
- La remoción de la palizada en el Puente CHiripuno, deberá ser contratada y supervisada de tal manera que los fragmentos no originen más daño a la estructura del puente.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO




Ing. Juan Pablo Tarambís Rodríguez
EXPERTO EN CONSTRUCCIONES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APRDBACIÓN

AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR



Ing. Angel Eduardo Armijo Logroño
DIRECTOR NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR



Mgs. Fernando Pauta Suárez
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

Formulario ILR-002

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

Memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-68-ME

Quito, D.M., 13 de enero de 2021

PARA: Sr. Ing. Juan Pablo Tarambís Rodríguez
Experto en Construcciones

ASUNTO: Solicitud de apoyo técnico por parte de la Dirección de Estudios y Conservación Vial, para una inspección en campo referente a los Puentes de la Vía Dayuma - Inés Arango - Tiguino.

De mi consideración:

En atención al memorando MTOP-DDO-2021-24-ME de 13 de enero de 2021 suscrito por el Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Orellana Encargado, mediante el cual pone en conocimiento que se realizará la inspección de dos puentes de la vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino para su respectiva revisión, análisis y poder evaluar el estado actual de los puentes, por lo que se le designa para efectuar el recorrido el día jueves 14 de enero de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Angel Eduardo Armijo Logroño
**DIRECTOR/A NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE**

Referencias:
- MTOP-DDO-2021-24-ME

Copia:
Sr. Ing. Ricardo Paula López
Viceministro/a de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas

Sr. Ing. César Augusto Medina Galarza
Subsecretario/a de Infraestructura del Transporte

Sr. Ing. Richard Patricio Lara Mendoza
Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Orellana, Encargado

azn



Firmado electrónicamente por
**ANGEL EDUARDO
ARMJO LOGRONO**



Futuro


Lenin

DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN: 001-JPTR-DNCOIT-2021

INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS PUENTES SALADO BAJO, SAAR EN TSA Y CHIRIPUNO, UBICADOS EN LA VÍA COCA – DAYUMA – INÉS ARANGO - TIGÜINO.

FECHA: 14 y 15 de enero de 2021

Nro.	Beneficiario	Consumidor	Nro. Factura	Valor USD
1	Guamán Columba María Diocelina	Tarambís R. Juan P.	000013109	\$ 20,00
2	Zambrano Delgado Mirella Mercedes	Tarambís R. Juan P.	000000084	\$ 20,00
3	Pérez Jipa Lady Fernanda	Tarambís R. Juan P.	0003692	\$ 25,00
			TOTAL	\$ 65,00



Elaborado por:

Juan Pablo Tarambís Rodríguez
Experto en Construcciones



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

DIRECCIÓN DE CONSERVACION DEL TRANSPORTE

000045

DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN: 001-JPTR-DNCOIT-2021

INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS PUENTES SALADO BAJO, SAAR EN TSA Y CHIRIPUNO, UBICADOS EN LA VÍA COCA – DAYUMA – INÉS ARANGO - TIGÜINO.

FECHA: 14 y 15 de enero de 2021

Nro.	Beneficiario	Consumidor	Nro. Factura	Valor USD
1	Guamán Columba María Diocelina	Villamarín A. Javier E.	000013110	\$ 20,00
2	Zambrano Delgado Mirella Mercedes	Villamarín A. Javier E.	000000085	\$ 20,00
3	Pérez Jipa Lady Fernanda	Villamarín A. Javier E.	0003693	\$ 20,00
			TOTAL	\$ 60,00

Elaborado por:


Javier Eduardo Villamarín Aguirre

Experto en Construcciones

PARADERO "LA CUEVA DE LOS TAYOS"



Guamán COLUMBA María Diocelina
RUC: 1716318504001
Direc. Matriz y Estab: S/N

CEL: 0980 682 249 QUITO - CHACO - NAPO - ECUADOR

FACTURA
SERIE 002 - 001

000013110

AUT. SRI. 1127645509

Sr. Javier Villamarín A.
R.U.C. 1718096694
Dirección: Quitumbé
Fecha: 14 / 01 / 2021
DIA MES AÑO

Guía de Remisión

Contribuyente Régimen Microempresas

Impreso 11 / ENERO / 2021 * CADUCA 11 / ENERO / 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		17 ⁸⁶

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub TOTAL: 17⁸⁶
DESCUENTO: /
SUB TOTAL 0%: /
IVA 12%: 2¹⁴
VALOR TOTAL: 20⁰⁰

Original: Adquirente - Copia Emisor.

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC: 0915251219001
AUT. - 9499 3 Block 100x2 N° del 000013101 al 000013400



BURGUER ANTOJITOS

ZAMBRANO DELGADO MIRELLA MERCEDES

RUC: 0803454933001

NOTA DE VENTA

Serie 002 - 001

000000085

RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA

Dir: Santa Rosa Napo s/n y Sergio Saenz
Telf: 0988055756 email: vinicioalba123@outlook.es
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Autorización S.R.I. 1126895123
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 426.005

Cliete: Javier Villamarín
Ruc: 1718096694
Fecha: 14 / 01 / 2021
DIA MES AÑO

Dirección: Quitumbé Telf: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	Alimentación		20 ⁰⁰

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TOTALS	20 ⁰⁰
T. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma] ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
ARIAS PILCOREMA JOSE ALEJANDRO "IMPRESA EL GRAFICO" RUC: 1718812405001 AUT 13842 -
TELF: 062 883044 Fecha de Impresión 05/08/2020 CADUCA: 05/AGOSTO/2021 N° 001 al 100

HOTEL COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

SERVICIOS DE ALDJIAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR
Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
Telfs.: (062) 300 922 ☎ 0985633523
Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

Aut. Sri.: 1127269455

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS S. 001-001-00

Nº 0003693

Cliete: Javier Villamarín
Fecha: 15 de Enero 2021
Ruc: 1718096694 Telf: /
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Servicio de hospedaje		17,86

FORMA DE PAGO				Sub-Total	17,86
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarifa 0%	
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	2,14
				TOTAL USD	20,00

F. Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 3001 al 4000 - Emi. 22 - OCTUBRE - 2020 Válido hasta 22 - OCTUBRE/2021

000049

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
14/AL 15/ 1/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL COCA IMPERIAL	FABIAN ROCHE	3690	20,00
2	BURGER ANTOJITOS	FABIAN ROCHE	83	20,00
3	PARADERO LA CUEVA DE LOS TAYOS	FABIAN ROCHE	13108	20,00
			SUMA TOTAL	60,00



SR. FABIAN ROCHE
CONDUCTOR

000050

HOTEL COCA IMPERIAL
 ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
 HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO, ETC.
 DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: (062) 300 922 (0985633523)
 Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
 Aut. Sri: 1127269455
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 S. 001-001-00
 N° 0003690



BURGUER ANTOJITOS

RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA
 Dir: Santa Rosa Napo s/n y Sergio Saenz
 Telf: 0988055756 email: vinicioalba123@outlook.es
 FCO. ORELLANA - ECUADOR

ZAMBRANO DELGADO MIRELLA MERCEDES
 RUC: 0803454933001
NOTA DE VENTA
 Serie 002 - 001
 000000083
 Autorización S.R.I.: 1126895123
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES HASTA 420.00\$

Cliente: Fabian Roche
 Fecha: 15 - Enero - 2021
 Ruc: 1709688558 Telf: _____
 Dirección: Quito

Cliente: FABIAN ROCHE
 Ruc: 1709688558
 Dirección: Quito Telf: _____

FECHA:	14	1	2021
	DIA	MES	ANO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	17.86	17.86
FORMA DE PAGO		Sub - Total	17.86
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
20.00			
F. Autorizada		Tarifa 0%	
Recibí Conforme		IVA 12 %	2.14
		TOTAL USD	20.00

CANT.	DESCRIPCION	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	Alimentación		20.00
FORMA DE PAGO		Sub - Total	20.00
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
20.00			
F. Autorizada		Tarifa 0%	
Recibí Conforme		IVA 12 %	2.14
		TOTAL USD	20.00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 ID B 100x2 del 3001 al 4000 - Emi. 22 - OCTUBRE - 2020 Válido hasta 22 - OCTUBRE/2021

ARIAS PILLODREMA JOSE ALEJANDRO "IMPRENTE EL GRAFICO" RUC: 1718812405001 AUT. 13842 -
 TELF: 062 883044 Fecha de Impresión 05/08/ 2020 CADUCA: 05/AGDSTD/2021 N° 001 al 100

PARADERO "LA CUEVA DE LOS TAYOS"



Guaman Columba Maria Diocelina
 RUC: 1716318504001
 Direc. Matriz y Estab.: S/N

FACTURA
 SERIE 002 - 001

000013108

CEL: 0980 682 249 EL CHACO - NAPO - ECUADOR AUT. SRI. 1127645509

Sr. FABIAN ROCHE
 R.U.C. 1709688558
 Dirección: Quito
 Fecha: 14 / 1 / 2021
 Guia de Remisión

Contribuyente Régimen Microempresas
 Impreso 11 / ENERO / 2021 * CADUCA 11 / ENERO / 2022

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		17.86

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		SUB TOTAL	17.86
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	2.14
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	20.00
OTROS	<input type="checkbox"/>		

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001
 AUT. - 9456 3 Block 100x2 N° del 000013101 al 000013400

000051