INVIERNO:
MTOP CONTINÚA
CON PLAN DE CONTINGENCIA EN PROVINCIAS AFECTADAS

MTOP LISTO CON TODO EL CONTINGENTE HUMANO Y TÉCNICO PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA

Varias han sido las provincias que se han visto afectadas por la dura época invernal que azota al país. Por ello, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la finalidad de enfrentar el daño en la red vial estatal, intensificó las labores de mantenimiento, limpieza y protección de las carreteras, mediante maquinaria propia y la de las empresas a cargo de las obras contratadas por esta Secretaría de Estado.

LA ACCIÓN INMEDIATA POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, HA PERMITIDO HABILITAR OPURTUNAMENTE LAS VÍAS

VIDEO

ULTIMAS NOVEDADES REGISTRADAS EN LA RED VIAL ESTATAL

PROVINCIA DE ESMERALDAS

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES
Camarones-Rioverde-San Lorenzo-Lita	Pequeños deslizamientos de tierra.	Se realiza trabajos de limpieza del material. La patrulla de caminos monitorea diariamente la red estatal.	Tránsito normal. Precaución en el km. 17 (sector La Carolina) y 104 (tramo Durango-San Lorenzo) por la presencia constante de maquinaria y técnicos.
Quinindé-Esmeraldas-Santo Domingo	El 13 de marzo, se produjo un derrumbe de gran magnitud, producto de una falla geológico. Se averío 200 metros de la vía.	Se realizó trabajos de reparación al 100%.	Tránsito normal en los dos carriles. Precaución debido a maquinaria que realiza limpieza.

VÍA CAMARONES- RIOVERDE-SAN LORENZO-LITA

PROVINCIA DE NAPO

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES
Vía “Y” de Baeza – Guacamayos	EL martes 27 de marzo del 2012 se presento un derrumbe a la altura de la abscisa 11+400, Sector “Los Arrayanes”.	Personal y maquinaria del MTOP, continúa con las labores de limpieza en las cunetas. Se prevé en las próximas horas terminar con la remoción del material pétreo.	Tránsito normal

PROVINCIA DE COTOPAXI

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES

Latacunga-La Maná	La madrugada del 25 de marzo ocurrió un fuerte deslizamiento lo que provoco serios daños en la carpeta asfáltica, más de 400 m lineales	Maquinaría del MTOP y de la compañía encargada de la obra se encuentran al momento realizando la limpieza respectiva.	Tránsito controlado. Manejar con precaución.
Vía Quinsaloma-Las Juntas-Moraspungo-El Corazón. (Competencia del Consejo Provincial)	Varios deslizamientos de tierra.	Se facilitó maquinaria para la limpieza y mantenimiento diario de esta vía	Tránsito normal.
Apagua-Angamarca (Competencia del Consejo Provincial)	Vía deteriorada	Se facilitó equipo caminero para mejorar el estado del camino vecinal.	Entrada normal de vehículos

PROVINCIA DE CHIMBORAZO

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES
Vía Balbanera-Pallatanga-Bucay	Varios derrumbes	Se labora las 24 horas en el mantenimiento de cunetas, limpieza de material y alcantarillas, reposición de señalización, etc.	Tránsito con precaución.

PROVINCIA DE MANABÍ

Ante el deslizamiento de alrededor del 15 hectáreas de tierra, que provoco el represamiento del cause del río Coaque, personal del Ministerio abrió un canal para drenar significativamente las aguas del embalse y así resguardar cientos de personas. Alrededor del 600 familias fueron evacuadas.

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES

Sector Piedra Maluca, Pedernales	El 24 de marzo, se produjo un deslave, de aproximadamente 15 hectáreas, que formó un gran dique que represa las aguas del río Coaque,	Seis excavadoras y dos tractores trabajan de forma emergente sacando montículos de tierra del deslave Con la construcción de un canal de desfogue, el agua retenida ha sido evacuada en un 50%, por lo que ha disminuido el peligro para la población de esa zona.	Tránsito restringido
Chone-Flavio Alfaro- El Carmen	Hay presencia de asentamientos en determinados sitios de la vía	Maquinaria atenta por amenaza de derrumbe	Tránsito con precaución
Calceta-Quiroga-Pichincha	Asentamiento de la calzada por el sector Mata de Cacao.	Maquinaria atenta por amenaza de derrumbe	Tránsito con precaución
Pimpiguasí-Junín	Asentamiento de la calzada por la zona del cerro de Junín.	Maquinaria atenta por amenaza de derrumbe	Tránsito con Precaución

EN EL SECTOR PIEDRA MALUCA, PEDERNALES, EXCAVADORAS Y TRACTORES TRABAJAN DE FORMA EMERGENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE DESFOGE PARA EVACUAR EL AGUA DEL GRAN DIQUE QUE SE FORMO EN EL RÍO COAQUE, POR EL DERRUMBE DEL DÍA 24 DE MARZO

PROVINCIA DE LOS RÍOS

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES
Babahoyo-San Juan	Desbordamiento del estero la Chorrera. La corriente es intensa y está golpeando el puente de hormigón armado de 20 metros sobre la vía	Se ha movilizado piedras tipo escollera para protección del flujo del agua a los estribos de este puente.	Tránsito totalmente restringido por el paso lateral de Babahoyo y por los dos viaductos sobre los ríos San Pablo y Catarama
Babahoyo - Montalvo.	El desbordamiento del río Catarama provocó que se inunde la vía.	Se realiza levantamiento topográfico para elaborar trazado vertical de la vía. Se ha colocado señalización vertical preventiva para evitar accidentes de tránsitos. Se ha iniciado obras de rehabilitación para habilitar el tráfico vehicular.	Tránsito normal.

Jujan - Babahoyo	Inundaciones en la vía a la altura de ECUAVEGETAL	Se ha procedido a colocar señalización vertical para alertar a los conductores la prevención de accidentes de tránsito.	Tránsito normal.
San Juan – Vinces – Macul	El día martes 13 de febrero se presentó un socavamiento en el aproche del puente Velasco Ibarra ubicado en el cantón Vinces	Técnicos de MTOP solucionaron el problema.	Tránsito normal.

PROVINCIA DE BOLÍVAR

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES
Guaranda-Balsapamba	Se originaron varios derrumbes. El de mayor magnitud se presentó en el Km. 41 sector Bilován	Se procedió a desalojar el material deslizado sin interrumpir el tráfico.	Tránsito normal

PROVINCIA DEL GUAYAS

VÍA AFECTADA	**EVENTO**	**TRABAJOS EMERGENTES**	**OBSERVACIONES**
Guayaquil - Machala	El pasado 17 de febrero, el puente Nueva Italia, que pasa sobre el río Balao, sufrió el hundimiento de uno de sus pilares por la fuerza de la corriente.	Se trasladó desde Riobamba un puente bailey de 60 metros lineales, el mismo que fue armado en el sitio y colocado en el puente sobre el río Balao, el pasado 4 de marzo del presente año	Tránsito normal
Vía a la Costa	El 19 de marzo, a la altura de los retornos 2 y 3 en la vía a la Costa, se produjo un deslizamiento de grandes dimensiones, taponando los dos carriles del tramo Guayaquil-Chongón	Con maquinaria del MTOP – Guayas se procedió a despejar la citada vía,	Tránsito normal

VÍA GUAYAQUIL-MACHALA, COLOCACIÓN PUENTE BAILEY EN REEMPLAZO DEL PUENTE NUEVO ITALIA QUE SUFRIÓ UN HUNDIMIENTO

PROVINCIA AZUAY

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES

Carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme	Se produjo el hundimiento de un muro de contención en el kilómetro 85, sector conocido como la Curva de Retorno. En este tramo una falla geológica	El MTOP realiza un estudio para mitigar el problema.	Tránsito con precaución
Vía El Descanso-Lumagpamba-Gualaceo	El 24 de marzo, 3.500 metros cúbicos de tierra y roca cayeron del cerro Tubón, sector La Josefina, obstaculizando el paso vehicular por varias horas	Personal y maquinaria del MTOP realiza labores de desalojo del material que continúa deslizándose en menor proporción.	Tránsito con precaución
Carretera Girón-Pasaje	Caídas pequeñas de material en los Km. 50, 90 y 110	Situación controlada por la maquinaria de la constructora Herdoiza-Crespo, encargada del mantenimiento de la vía.	Tránsito normal

VÍA EL DESCANSO-LUMAGPAMBA-GUALACEO

PROVINCIA CAÑAR

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES
Autopista Cuenca-Azogues-Biblián	se registraron pequeñas caídas de rocas	Personal de microempresas y maquinaria del MTOP realizan labores de limpieza rutinarias	Tránsito con precaución

PROVINCIA MORONA SANTIAGO

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES
Carretera Gualaceo-Plan de Milagro-Limón	Se registra pequeños derrumbes	Maquinaria desaloja de manera inmediata el material	El tránsito se ajusta al siguiente horario: de 16h00 a 19h00 de lunes a viernes y de 12h00 a 18h00 los domingos

PROVINCIA EL ORO

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES
Vía Pasaje – Buenavista – Paccha – Zaruma	2 asentamientos en una longitud de 80 a 100 metros desde el sector Antenas hasta Paccha., además de 2 derrumbes recurrentes en la vía.	Se ha colocado señalización emergente en cada hundimiento. Se realiza la colocación de material de reposición en los puntos críticos para minimizar el impacto de los vehículos al transitar por este sector. Además se realiza despejo de material de taludes regado en la vía.	Tránsito con precaución. En los sitios críticos es restringido a un carril
Vía Saracay-Piñas-Zaruma	Existen 3 derrumbes recurrentes en el tramo Saracay – Piñas y se presentaron asentamientos y pérdida de calzada en los sectores de Moro- Moro, Monos, El Prado, La Florida.	Maquinaria realiza limpieza de derrumbes. Se ha colocado señalización emergente en los sitios de asentamiento y perdida de calzada. En sector del Prado se hizo un relleno y compactación, para habilitar el 70% de la vía, en el sector la florida se tiene un 85% de avance en la	Tránsito con precaución. En los sitios críticos se restringe a un carril

VÍA SARACAY-PIÑAS-ZARUMA

PROVINCIA DE LOJA

VÍA AFECTADA	EVENTO	TRABAJOS EMERGENTES	OBSERVACIONES

Vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo	Existen pequeños derrumbes Se presentó socavación de la mesa en tres sitios del km 60 al 61 entre Río Pindo y Chaguarpamba. Se han generado asentamientos de la calzada en 12 sectores.	Maquinaria desaloja el material. Se ha colocado señalización emergente en los sitios de socavación de la vía en donde se realizaron variantes para el tránsito vehicular.	Tránsito con precaución. En sitios de asentamiento y socavación se restringe a un carril.
Vía Empalme-Celica-Alamor	Se han presentado deslizamientos en 14 sectores del tramo Empalme-Celica-“Y” de Pozul; de igual forma en el tramo “Y” de Pozul-Alamor se presentaron 7 derrumbes recurrentes.	Personal de Cuerpo de Ingenieros del Ejército realiza el desalojo de derrumbes recurrentes en los dos tramos.	Tránsito con precaución. En sitios críticos se restringe a un carril.
Vía Loja-Catamayo	Se presento un derrumbe de considerable magnitud en los kilómetros 20+400.	Se realizó una variante en este sector, así mismo continua el desalojo de material del alud en el km 25+200.	Tránsito con Precaución
Vía Loja-Vilcabamba	Varios derrumbes. Colapso de un muro, lo que produjo la perdida de una parte de calzada en este sector. Hundimiento en el sector San Pedro de	Desalojo de material. En la “Y” de Taxiche, se ha realizado un relleno, además de la ejecución de una variante de aproximadamente 1 m lo que garantiza el 70% de la vía para	Tránsito con precaución. En los sectores críticos se restringe el paso a un carril.

VÍA VELACRUZ-CHAGUARPAMBA-RÍO PINDO

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, además de atender la red vial estatal, da apoyo a gobiernos municipales, juntas parroquiales y sectores rurales, donde se presenten problemas en las vías u otros acontecimientos.

Todo el contingente humano y técnico dispuesto para estas labores ha contribuido para resguardar la seguridad de los usuarios y a la normal circulación vehicular.

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano
MTOP - Diseño y Elaboración de Contenido