

AGENDA PARA VISITA TÉCNICA PROYECTO MPR-CAF-MANABÍ - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ					
LUGAR	TRAMO	HORA INICIO	DURACION	ACTIVIDAD	Responsable
Desplazamiento desde Quito hacia Pedernales, 277 km de recorrido (Quito - La Concordia - Puerto Nuevo - Pedernales)	Quito - Pedernales	3h00	5 horas	Traslado desde Quito hacia Pedernales	
Desplazamiento desde Portoviejo hacia Pedernales, 182 km de recorrido.	Portoviejo - Pedernales	5h00	3 horas	Traslado desde Portoviejo hacia Pedernales	
Desplazamiento desde Guayaquil hacia Pedernales, 381 km de recorrido	Guayaquil - Pedernales	2h00	6 horas	Traslado desde Guayaquil hacia Pedernales	
Cantón Pedernales (Pórtico Informativo MTOP), RVE E386, Abs 0+000	ABSCISA INICIAL DEL PROYECTO (TRAMO 1) 0+000 Km	8H00		Concentración	Ing. Tyron Tarabo, SUBZ4
		8H05	10 minutos	Registro de Asistentes	Ing. Tyron Tarabo, SUBZ4
		8H15	5 minutos	Bienvenida	Ing. Tyron Tarabo, SUBZ4
		8H20	10 minutos	Indicaciones generales para los oferentes	Ing. Tyron Tarabo, SUBZ4
		8H30		Inicio de Recorrido	Todos los asistentes
Recorrido Tramo Vial desde Abs 0+000 a Abs 34+250	INICIO TRAMO: PEDERNALES - COJIMIES RVE E386, LONGITUD 34,25 KM	9H30	60 minutos	Revisión de la condición del pavimento, drenaje, señalización	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Revisión de dos puntos críticos Abs 5+300 y Abs 7+800				Indicaciones para intervención de los puntos críticos	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Desplazamiento Segundo Tramo a Intervenir (El Carmen - Flavio Alfaro - Chone - Tosagua - Rocafuerte T de Buenos Aires)	Recorrido se lo realizara tomando la vía Pedernales - El Carmen (Suma) - Intervalo almuerzo (30 minutos)	12h00	2 horas 30 minutos	Traslado a Segundo Tramo	Todos los asistentes
Recorrido Primer Tramo Vial, desde Abs 0+000 a Abs 82+420	TRAMO 1: EL CARMEN (LIMITE PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS) - FLAVIO ALFARO, 82,42 KM.	15h00	3 horas	Revisión de la condición del pavimento, drenaje, señalización	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Revisión de dieciocho puntos críticos Abs 12+430 Abs 12+470, Abs 13+430, Abs 16+920, Abs 18+420, Abs 19+920, Abs 20+620, Abs 21+520, Abs 22+920, Abs 28+920, Abs 29+820, Abs 30+070, Abs 30+320, Abs 33+620, Abs 34+420, Abs 34+520, Abs 51+020 y Abs 81+820				Indicaciones para intervención de los puntos críticos	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Revisión de Puentes				Indicaciones para intervención de puentes	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Recorrido Segundo Tramo Vial desde Abs 82+420 a Abs 127+160	TRAMO 2: FLAVIO ALFARO (PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO) - CHONE, 44,74 Km	16h00	1 hora	Revisión de la condición del pavimento, drenaje, señalización	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Revisión de siete puntos críticos Abs 89+960, Abs 90+960, Abs 96+210 LI, Abs 96+210 LD, Abs 96+660 Abs 96+660 y Abs 105,96				Indicaciones para intervención de los puntos críticos.	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Revisión de Puentes				Indicaciones para intervención de puentes	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Recorrido Tercer Tramo vial desde Abs 127+160 a Abs 150+720	TRAMO 3: CHONE (PASO LATERAL DE CHONE) - TOSAGUA, LONGITUD 23,56 Km	16h45	45 minutos	Revisión de la condición del pavimento, drenaje, señalización	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Revisión de Puentes				Indicaciones para intervención de puentes	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Revisión de un punto crítico Abs 139+220				Indicaciones para intervención en el punto crítico	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Recorrido del Cuarto tramo vial desde Abs 150+720 a Abs 185+160	TRAMO 4: TOSAGUA - ROCAFUERTE (T DE BUENOS AIRES), LONGITUD 34,44 KM	17h40	60 minutos	Revisión de la condición del pavimento, drenaje, señalización.	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
Revisión de Puentes Primer Tramo				Indicaciones para intervención de puentes	
Revisión de 2 Puntos Críticos, Abs 169+470 y Abs 181,36				Indicaciones para intervención en los puntos críticos.	
Rocafuerte T de Buenos Aires, Cantón Rocafuerte.	ABSCISA FINAL DEL SEGUNDO TRAMO A INTERVENIR 185+160 Km	18h00	20 minutos	Indicaciones generales para los oferentes	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
				Despedida y Cierre	Ing. Hector Alarcón, Ing. Stewar Duran e Ing. Tyron Tarabo.
				Fin de recorrido	Todos los asistentes

Nota: Los horarios son referenciales.