

# Informe RED VIAL ESTATAL

**Corte** 30 de enero | 10:00



VÍA CERRADA



HABILITADA UN CARRIL / DOS CARRILES



PASO CONTROLADO

## Región Costa

### ESMERALDAS

ESTADO

Vía E15, "Y" del Salto - Chamanga, km 287, sector El Limón. Construcción de paso provisional. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E381, "Y" del Salto - Muisne, km 11. Pérdida de la mesa de la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E20, Esmeraldas - Quinindé. Pérdida de la mesa de la vía, km 32, sector Chinca. Derrumbe en el km 65, sector El Vergel. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### MANABÍ

ESTADO

Vía E15, Puerto López - La Rinconada (límite con Santa Elena), km 24. Pérdida de la mesa de la vía en un carril. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E387, Calceta - Tosagua, sector Pitahaya y La Virgen, km 12. Pérdida de la mesa de la vía en un carril. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E386, Pedernales - Cojimies, km 7. Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### LOS RÍOS

Vía E25, Chorrera - San Juan (Paso Lateral Babahoyo). Falla en la losa de circulación, en el puente Gemelo aguas abajo, km 63. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### EL ORO

Vía E50, Balsas - Río Pindo. Socavación de un carril de la vía en el km 5, sector San José. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



## Región Sierra

### IMBABURA

ESTADO

Vía E10, Salinas - Lita. Pérdida de la mesa de la vía, sector El Guadual, km 114. **RUTAS ALTERNAS:** No existen vías alternas. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E29, Otavalo - Selva Alegre, sector Inguincho, km 26. Pérdida de la mesa de la vía. **RUTAS ALTERNAS:** No existen vías alternas. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal. Mesa de la vía socavada, km 75, sector Trompeson. **RUTAS ALTERNAS:** No existen vías alternas. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal. Deslizamiento en el km 89, sector La Vega. **RUTAS ALTERNAS:** García Moreno - Limones. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### CHIMBORAZO

ESTADO

Vía E35, Riobamba - Balbanera - Alausi - Guasuntos - Chunchi. Pérdida de vía, sector Casual. **RUTAS ALTERNAS:**

- Guamate - García Moreno - Sibambe.
- Guasuntos - Cherlo - Charicando.
- Tixán - Pueblo Viejo - Alausi (para vehículos hasta 3.5 toneladas).

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### AZUAY

Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje. **Hundimientos en los km:** 39, 41, 51, 53, 72, 79, 96, 111, 117 y 118. Derrumbes del km 84 hasta el km 114, sector El Pindo. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E582, tramo Cuenca - Molleturo - El Empalme. **Desprendimiento de rocas pequeñas de taludes en los km:** 27, 35, 42, 46, 49, 56, 64, 73, 88, 90, 91, 92, 98, 102 y 105. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E40, Paute - Guarumales - Méndez (límite provincial con Morona Santiago). **Trabajos en la vía en los km:** 22, 61, 76 y 114, sector Sopladora. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E35, Cumbe - La Jarata - Oña, km 10. Trabajos en la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### TUNGURAHUA

Vía E35, Paso Lateral Norte de Ambato, km 5. Trabajos en la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E30, Baños - Puyo, km 43, sector Agoyán. Socavamiento de talud inferior con afectación de calzada. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E30, Baños - Puyo, km 48, sector San Jorge. Pérdida de una parte de la mesa en la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E30, Baños - Puyo, km 63, sector Río Negro. Colapso de muro de talud inferior. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### LOJA

Vía E25, Pindal - 12 de Diciembre. Remoción de material por derrumbes. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E682, Loja - Vilcabamba, sector San Pedro de Vilcabamba. Socavación de medio carril de la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E69, Catamayo - Gonzanamá. Derrumbe en el sector puente El Portete. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



## Región Amazónica

### SUCUMBÍOS

ESTADO

Vía E10, Lumbaqui - La Bonita - El Playón. Deslizamiento base del puente El Garrapatá, km 28. **Habilitada la vía (solo para vehículos livianos).** **RUTA ALTERNA:**

- Narupa - Orellana - Loreto - Nueva Loja.
- Carchi - Imbabura - Quito.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E10, Nueva Loja - Puerto El Carmen, sector Brisas del Cuyabeno, km 117. Trabajos en la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E45, Nueva Loja - Quito, km 82. Pérdida de calzada de la vía por derrumbe. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### NAPO

Vía E45, tramos:
 

- "Y" de Baeza - "Y" de Narupa, km 45, sector Cocodrilos.
- "Y" de Baeza - El Chaco, sector quebrada Macanas.

 Trabajos en la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### MORONA SANTIAGO

Vía E45, Macas - Puyo, puente sobre el río Upano, km 0. Trabajos en el sector del puente. **RUTA ALTERNA:**

- Seipa - Sevilla - Don Bosco.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E46, Macas - Riobamba. Deslizamientos activos en el km 69, sector Alshi. Trabajos de limpieza de material existente. **RUTA ALTERNA:**

- Macas - Puyo - Baños - Riobamba.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E45, Macas - Logroño, sector Paso Carreño, km 10. Socavamiento y pérdida de la calzada de la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### MORONA SANTIAGO

ESTADO

Vía E45, Bella Unión - Limón - Plan de Milagro. Deslizamiento en el km 16. **Hundimientos activos en los km:** 3, 5, 8, 11, 15, 17, 22, 25, 27 y 31. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E45, Plan de Milagro - Gualaceo. **Deslizamientos activos en los sectores:** Chacras, km 22 y Loma de la Virgen. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E45, Plan de Milagro - San Juan Bosco. **Hundimientos activos en los km:** 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22 y 25. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E45, San Juan Bosco - Kalaglas - Gualaquiza. **Hundimientos activos en los km:** 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 25 y 26. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E40, Méndez - Guarumales - Paute. Derrumbe en el km 6, sector El Carmen. **RUTA ALTERNA:**

- Vía Gualaceo - Limón.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



Vía E40, "Y" de Patuca - Tiwintza. **Deslizamientos:** km 53, sector Mirador de Coangos, km 19, sector Loma Seca, km 20, sector San Simón, km 40, sector Yuquiánkas y km 68, sector Palomino. Pérdida de la mesa de la vía, km 79, sector Yapapas. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E40, Tiwintza - San José Morona. Deslizamiento en el km 88, sector Shaima. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Vía E594, Gualaquiza - Chiquinda - Sigsig. Socavamiento y desprendimiento de la calzada en el km 55, sector Churuco, km 25, sector Boliche y km 15, sector Granadillas. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

## RED VIAL ESTATAL

## MAPA • Estado actual



**TOTAL KM: 9.823,92**

**MUY BUENO**  
% 12,53  
LONG 1.230,76 Km

**BUENO**  
% 29,87  
LONG 2.934 Km

**REGULAR**  
% 34,25  
LONG 3.364,8 Km

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN**  
% 23,35  
LONG 2.294,35 Km



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Transporte y Obras Públicas