

Informe RED VIAL ESTATAL

Corte 20 de febrero | 10:00



VÍA CERRADA



HABILITADO UN CARRIL



PASO CONTROLADO

Región Costa

MANABÍ

ESTADO

Via E462B, Portoviejo - Santa Ana. Trabajos de limpieza y desajuste de alcantarillas, km 12, sector Estancia Vieja. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E15, La Entrada - Puerto López - Manta. Cambio capa de rodadura de hormigón asfáltico en la ciclovia. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E387, Calceta - Tosagua, sector Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13. Pérdida de la mesa en un carril. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E386, Pedernales - Cojimies. Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 7. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E384, Chone - Pimpiguasi, km 12 al km 13. Hundimiento de calzada. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E15, Pedernales - Chamanga, km 7. Colapso de cabezal de alcantarilla y pérdida de mesa de media vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E30, Portoviejo - Pichincha, km 84 y km 86. Pérdida de mesa de media vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E383, Km 8 - El 20 - La Margarita. Km 16, pérdida de talud que afecta media vía. Km 18, sector puerto Ebano. Deslizamiento. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E38, Rocafuerte - Tosagua. Pérdida de la mesa de la vía, sector Pitahaya, km 157. Deslizamiento sobre la calzada, km 172, sector Los Amarillos. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E384, Calceta - Junín. Colapso alcantarilla, km 50, sector La Encantada. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E15, San Vicente - Jama, sector Rambuche, km 42. Retiro de árboles. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

ESMERALDAS

ESTADO

Via E381, "Y" del Salto - Muíñe, sector Pueblo Nuevo, km 11. Pérdida de la mesa en 2 puntos. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E20, Esmeraldas - Quinindé. Pérdida de la mesa, sector Chucapele, km 60. Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32. Derrumbe, sector El Vergel, km 65. Falla de talud en 2 puntos, sector El Mirador, km 71. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E10, San Lorenzo - límite con Lita, sector Durango, km 34. Cambio de alcantarilla. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

GUAYAS

Via E40, Guayaquil - La Puntilla. Cierre de un carril de circulación por trabajos de bacheo en puntos estratégicos del tramo Guayaquil - La Puntilla del Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, desde las 21:00 del jueves 20 hasta las 05:00 del viernes 21 de febrero de 2025. Habrá apoyo de personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador - CTE. **RUTA ALTERNATIVA PARA VEHICULOS LIVIANOS:**

- Puente Altemo Norte
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

LOS RÍOS

Via E25, Jujan - Babahoyo, sector puentes Gemelos, km 62. Trabajos en el Puente Gemelo 1, sentido San Juan - Babahoyo. **RUTA ALTERNATIVA:**

- Puente Gemelo 2 en ambos sentidos.
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Región Sierra

PICHINCHA

ESTADO

Via E20, Aloag - Unión del Toachi, km 62. Deslizamiento. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

CARCHI

Via E182, Tufiño - Maldonado - Chical, sector La Centella, km 53. Deslizamientos. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

IMBABURA

Via E29, Otavalo - Selva Alegre - Chontal - Saguangal - Las Golondrinas. Pérdida de la mesa, sector Inguincho, km 26. Deslizamientos frecuentes, sectores La Vega entrada a Limones km 89, Charcos km 94, San Roque km 100. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E10, Salinas - Lita. Pérdida de la mesa, sector El Guadual, km 114. **RUTAS ALTERNATIVAS:**

- Ibarra-Tulcán - Chical - Gualchán - Gualupe.
- San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasquí - Pablo Arenas - Urucuqui - Ibarra.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

CHIMBORAZO

Via E35, Riobamba - Balbanera - Alausí - Guasuntos - Chunchi. Pérdida de vía, sector Casual. **RUTAS ALTERNATIVAS:**

- Guamoto - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando.
 - Tixán - Pueblo Viejo - Alausí (para vehículos hasta 3.5 toneladas).
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

LOJA

Via E50, San Pedro de la Bendita - La Chinchas - Velacruz, sector Las Chinchas. Derrumbe. Continúan labores de limpieza. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E682, Vilcabamba - Yangana. Desnivel en la vía, sector Urna en Chontacruz. Presencia de deslizamientos y caída de rocas en toda la vía. Sector 2 Puentes hay pérdida de cuneta y hundimiento de calzada. Se desaloja con maquinaria. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E50, Velacruz - Chaguarpamba. Desde Chaguarpamba hasta Río Pindo, presencia de deslizamientos pequeños. Se realiza trabajos paliativos y de limpieza, respectivamente. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E35A, El Empalme - Macará, sector El Empalme - Portachuelo - Larama. Presencia de piedras pequeñas. Se desaloja con personal de la microempresa. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

COTOPAXI

ESTADO

Via E30, Latacunga - La Maná, parroquia Tingo - La Esperanza, km 106 lado derecho. Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 79 lado izquierdo, km 84 lado derecho y km 85 lado izquierdo. Deslizamiento, sector Guanguaje, km 20. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

BOLÍVAR

Via E491, Guaranda - Balsapamba. Deslizamiento, sector Chaupiyacu, km 73. Se continúa con los trabajos de limpieza. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E482, Guaranda - Vinchoa - Las Herrerías. Deslizamiento, km 7, trabajos de limpieza. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E482, Huigra - El Piedrero, sector Primero de Mayo. Colapso de la vía y puente Cutuquay 2. **RUTA ALTERNATIVA:**

- Huigra - La Troncal - Zhud - Alausi
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

TUNGURAHUA

Via E35, Paso Lateral Norte de Ambato, sector Las Viñas, km 5. Habilitado un carril sentido sur a norte, por el puente bailey. Sentido norte a sur, habilitado los 2 carriles. Trabajos en la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E30, Ambato - Pelileo - Baños, sector La Hamaca, km 27. Socavamiento talud inferior. **RUTAS ALTERNATIVAS:**

- Variante en el sector.
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E30, Baños - Puyo. Socavamiento en el talud inferior con afectación de calzada, sector Agoyán, km 43. Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48. Colapso de muro del talud inferior, sector Río Negro, km 63. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

AZUAY

ESTADO

Via E59, Cuenca - Girón - Pasaje. Daño en la base de la estructura de la vía, km 22, sector Portete de Tarqui, acumulación de agua y arrastre de lodo del reservorio colapsado en la hacienda La Rosa, parroquia Victoria del Portete. Pérdida de la mesa, km 66, sector El Ramal. **RUTAS ALTERNATIVAS:**

- Vehículos livianos: Estación de Cumbe - Victoria del Portete.
 - Vehículos pesados: Cuenca - Zhud - Cochancay - Puerto Inca - Naranjal - Machala.
 - Vehículos livianos y pesados: Cuenca - Molleturo - El Empalme.
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme. Deslizamientos: km 10, 12, 14 y sector Marianza km 16. Desprendimiento de rocas, km 22. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E40, Paute - Guarumales - Méndez. Desalojo material en la vía, km 22, km 61, km 76 y sector Sopladora km 114. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E35, Cumbe - La Jarata - Oña. Falla geológica, km 10. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Región Amazónica

PASTAZA

ESTADO

Via E30, Baños - Puyo, sector El Kilo 2, km 72. Pérdida de la mesa, habilitada por variante en el sector. **RUTA ALTERNATIVA:**

- Quito - Baeza - Puyo - Tena.
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

MORONA SANTIAGO

Via E45, Sucúa - Logroño, sector Paso Carreño, km 10. Socavamiento y pérdida de la calzada. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

SUCUMBÍOS

Via E10, "Y" de Lumbaquí - límite provincial con Carchi, sector El Garrapatal, Km 83. Por armado e instalación del puente tipo Bailey, la circulación vehicular se suspenderá desde el jueves 20 de febrero hasta el domingo 02 de marzo de 2025. **RUTA ALTERNATIVA:**

- La Bonita - Ibarra - Pifo - Baeza - Lago Agrio.
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E45, "Y" de Baeza - Lago Agrio. Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, desde las 18:00 a 05:00. **RUTA ALTERNATIVA:**

- Lago Agrio - Coca - Loreto - "Y" de Dayuma - Baeza.
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E10, Lumbaquí - La Bonita - El Playón. Constantes deslizamientos de tierra, trabajos de limpieza, sectores: El Cabuyal km 78 y puente Río Sucio km 86. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E10, Nueva Loja - Puerto El Carmen, sector Brisas del Cuyabeno, km 117. Trabajos en la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E45, Nueva Loja - Quito. Pérdida de calzada por socavamiento en el talud inferior, km 82. Pérdida de calzada por socavamiento, km 92. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

ZAMORA CHINCHIPE

ESTADO

Via E35, Loja - Valladolid - Palanda - Palanumá - Bellavista - El Progreso. Deslizamientos. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E45, Zamora - Yantzaza, sector "Y" de Cumbatza, km 13. Movimiento de masas. Maquinaria trabajando, habrá control de tránsito. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E45, Zamora - Yantzaza, sector La Saquea, km 20. Caída de lodo a la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

NAPO

Via E45, "Y" de Baeza - Lago Agrio. Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, desde las 18:00 a 05:00. **RUTA ALTERNATIVA:**

- "Y" de Baeza - Narupa - Lotpro - El Coca - Lago Agrio.
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E45, "Y" de Baeza - Narupa - Huataraco - El Coca. Se extienden los cierres programados por trabajos en la vía, a consecuencia del temporal invernal en el tramo Narupa - Loreto, sectores Pachacútec y Pungarayacu, 18 y 20 de febrero de 2025, en los siguientes horarios: 12:00 a 14:00, 14:30 a 16:30 y 17:00 a 18:00 **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E45, Tena Puyo, sector puente Puerto Napo, km 10. Respetar la circulación vehicular a un carril y los semáforos habilitados en cada extremo. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

Via E45 **PERDIDA DE CALZADA:**

- "Y" de Baeza - "Y" de Narupa, sector Cocodrinos, km 45.
 - "Y" de Baeza - El Chaco, sector quebrada Macanas.
 - "Y" de Baeza - El Reventador - Nueva Loja, sector de Santa Rosa - Tres Cruces.
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.