

AFECTACIONES DE LA RED VIAL ESTATAL AL 30 DE OCTUBRE DEL 2012

Colombia

EL CARMEN FLAVIO ALFARO CHONE
ASENTAMIENTOS SECTOR LA CRESPA
PAMBILAR
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN

EN EL TRAMO SAN CLEMENTE-BAHÍA,
EXISTEN TALUDES INESTABLES
Y FALLAS GEOLÓGICAS,
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN

JULIO ANDRADE - LA BONITA
DERRUMBES Y DESLAVES,
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN

SECTOR LODOS NEGROS
DESALOJO FRECUENTE DE
MATERIAL,
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

VÍA HOLLIN-LORETO-COCA
PASO RESTRINGIDO PARA VEHÍCULOS
PESADOS, SECTOR PUENTE EL TIGRE


PUYO – EL CAPRICHIO
SE EJECUTAN TRABAJOS DE
RECTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTO
EN EL Km 37+200,
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN

HUIGRA –PIEDREROS, Km. 19+200
ANTE EL COLAPSO DEL PUENTE TABLÓN
SE HA COLOCADO PUENTE BAILEY
INESTABILIDAD DE TALUDES Y EN 5 PUNTOS
SE HA ido PARTE DE LA MESA DE LA VÍA
CIRCULACIÓN CON PRECAUCIÓN

PASO LATERAL AMBATO
SE EJECUTAN TRABAJOS DE
ESTABILIDAD DE TALUDES EN
APROX. 6.80 Km, SE DESVÍA TRÁFICO
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

SECTOR DE BILBAO CERRADO EL
PASO VEHICULAR, DEBIDO AL COLAPSO
DE BADÉN POR EFECTO DE LAHARES
(LODO CENIZA VOLCÁNICA)

Perú



LEYENDA

- AL_ZONA_URBANA
- LIMITE_INTER_FIN
- ZONA NO DELIMITADA
- capitalepro
- Afectaciones
- RED VIAL ESTATAL_MTOP
- Otras Vias
- ARTERIAL
- COLECTORA
- ARTERIAL
- COLECTORA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE			
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE			
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE			
AFECTACIONES EN LA RED VIAL ESTATAL AL 30 DE OCTUBRE DEL 2012			
PROYECCION:	UTM	DATUM:	WGS-84
ESCALA:	1:1.397.197	FECHA:	
NOMBRE ARCHIVO:			
UBICACIÓN:			