

Informe RED VIAL ESTATAL

Corte 16 de mayo | 09:50



VÍA CERRADA



HABILITADO UN CARRIL



PASO CONTROLADO

Región Costa

MANABÍ

ESTADO

| | | |
|---|--|--|
| Vía E15 , Entrada a Puerto López - Manta. Cambio de capa de rodadura de hormigón asfáltico en la ciclovía. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | | |
| Vía E387 , Calceta - Tosagua, sector Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13. Pérdida de la mesa en un carril. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | | |
| Vía E386 , Pedernales - Cójimies. Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 7. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | | |
| Vía E384 , Chone - Pimpiguasi. Hundimiento de calzada, km 12. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | | |
| Vía E15 , Pedernales - Chamanga, km 7. Colapso de cabezal de alcantarilla y pérdida de mesa de media vía. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | | |
| Vía E30 , Portoviejo - Calderón - San Plácido - Pichincha. Deslizamientos, sector Cerro Mancha Grande, El Cruce, km 38 y km 39. Pérdida de mesa de media vía, km 84 y km 86. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | | |
| Vía E383 , Km 8 - El 20 - La Margarita. Km 16, pérdida de talud que afecta media vía. Km 19 sector La Chipornia, km 23 sector Verdum, limpieza y desalojo de deslizamientos. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | | |
| Vía E38 , Rocafuerte - Tosagua. Pérdida de la mesa de la vía, sector Pitahaya, km 157. Deslizamiento sobre la calzada, km 172, sector Los Amarillos. Socavación sobre la vía, km 187 sector El Cerro. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | | |
| Vía E384 , Calceta - Junín, km 50, sector La Encantada. Colapso de la alcantarilla. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | | |

ESMERALDAS

| | |
|---|--|
| Vía E381 , "Y" del Salto - Muíne, sector Pueblo Nuevo, km 11. Pérdida de la mesa en 2 puntos. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E20 , Esmeraldas - Quinindé. Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32. Pérdida de la mesa, sector Chucapele, km 60. Falla de talud en 2 puntos, sector El Mirador, km 71. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E10 , San Lorenzo - Limite con Lita. Asentamiento de la estructura de la vía en 3 sectores, km 67. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

Región Sierra

AZUAY

ESTADO

| | |
|---|--|
| Vía E59 , Cuenca - Girón - Pasaje. Hundimientos km: 39, 53, 72, 75, 111 y 118. Afectación en la vía, km 66. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E582 , Cuenca - Molleturo - El Empalme. Deslizamientos: km 10, km 12, km 14, km 16 sector Marianza, km 59, km 80 y km 114. Desprendimiento de rocas, km 51, km 71. Flujo de lodos, km 58. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E40 , Paute - Guarumales - Méndez. Desalojo de material en la vía, km: 22, 61, 75, 76 y sector Sopladora, km 114. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E35 , Cumbre - La Jarata - Oña. Falla geológica, km 10. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

IMBABURA

| | |
|--|--|
| Vía E10 , Salinas - Lita. Trabajos de limpieza de la vía en forma permanente, sectores: El Guadual, km 114 y km 115, Palacara Km 134. RUTAS ALTERNAS: • Tufiño - Maldonado - Chical - Guallupe - Lita. • Santo Domingo - Esmeraldas. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E29 , Otavaio - Selva Alegre - Chontal - Saguangal - Las Golondrinas. Deslizamiento, sector Rumiñahui, km 162. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

CAÑAR

| | |
|---|--|
| Vía E47 , Huigra - El Piedrero, sector Primero de Mayo. Colapso de la vía y puente Cutuguy 2. RUTA ALTERNA: • Huigra - La Troncal - Zhud - Alausi. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E40 , Zhud - Cochancay. Limpieza de derrumbe, km 48, sector Ocaña. RUTA ALTERNA: • Cuenca - Molleturo. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

COTOPAXI

| | |
|---|--|
| Vía E30 , Latacunga - La Maná, parroquia Tingo - La Esperanza, km 106 lado derecho. Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 79 lado izquierdo, km 84 lado derecho y km 85 lado izquierdo. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
|---|--|

BOLÍVAR

| | |
|--|--|
| Vía E481 , Guaranda - Balsapamba. Deslizamiento de talud inferior con pérdida de plataforma de la vía, Km 65. RUTAS ALTERNAS: VEHÍCULOS PESADOS Y EXTRA PESADOS: • Vía E20, Alóag - Santo Domingo. • Vía E487, Pallatanga - Bucay. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E465 , Chillanes - Bucay. Presencia de deslizamiento, km 38 y km 39. Asentamiento de la calzada, km 52. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

Región Amazónica

NAPO

ESTADO

| | |
|---|--|
| Vía E45 , "Y" de Baeza - límite con Sucumbios, sector Piedra Fina 2. Por trabajos en cambio de alcantarilla se realizará un cierre total de la vía, el lunes 19 de mayo de 2025, de 08:00 a 16:00. RUTA ALTERNA: • "Y" de Baeza - "Y" de Narupa - Coca - Lotero. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E45 , Virgen de Guacamayos - "Y" de Narupa, sector Cocodrilos, km 45. Por trabajos de mantenimiento vial se restringe el paso vehicular, desde el 14 de mayo hasta el 5 de junio de 2025. Los cierres no aplican domingos, ni feriados. Horarios de cierre: 09:00 a 11:00 12:00 a 14:00 15:00 a 17:00 RUTAS ALTERNAS: • Lago - Ambato - Baños - Puyo - Tena. • Lago Agrio - Coca - Loreto. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E45 , "Y" de Baeza - Narupa - Huataraco - El Coca, sector Pasohurco. Por trabajos de mantenimiento vial se restringe el paso vehicular, el sábado 17 de mayo de 2025. Horarios de cierre: 09:00 a 11:00 12:00 a 14:00 15:00 a 17:00 RUTAS ALTERNAS: • Coca - Lago Agrio - Baeza - Pifo - Ambato - Baños - Puyo - Tena. • Coca - Chontapunta - Tena. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E45 , "Y" de Baeza - Lago Agrio. Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, desde las 19:00 a 05:00. RUTA ALTERNA: • "Y" de Baeza - Narupa - Lotero - El Coca - Lago Agrio. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E45 PÉRDIDA DE CALZADA: • "Y" de Baeza - "Y" de Narupa, sector Cocodrilos, km 45. • "Y" de Baeza - El Chaco, sector quebrada Placanas. • "Y" de Baeza - El Reventador - Nueva Loja, sector de Santa Rosa - Tres Cruces. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

MORONA SANTIAGO

| | |
|--|--|
| Vía E45 , Sucúa - Logroño, sector Paso Carreño, km 10. Socavamiento y pérdida de la calzada. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
|--|--|

EL ORO

ESTADO

| | |
|---|--|
| Vía E59 , Pasaje - Casacay - Quera. Socavón lado derecho, km 17. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E25 , Arenillas - Las Lajas. Socavamiento en alcantarilla km 1. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E25 , Las Lajas - Puente Puyango. Hundimiento lado derecho km 14, sector El Tigre. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E25 , La Avanzada - Saracay. Hundimiento lado izquierdo, sector Limón Playa. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E585 , Piñas - Saracay. Cambio de alcantarilla, sector Monos. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E585 , Piñas - Portovelo. Deslizamientos. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E585 , Piñas - Zaruma. Socavón lado derecho, sectores El Pache y El Osorio. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E50 , Saracay - Balsas. Socavamiento lado izquierdo y pérdida de cabezal, sector El Triunfo, km 12. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E50 , Balsas - Río Pindo. Deslizamiento, sector San José, km 10 y Tinajas km 12. Socavón, sector Guerras. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E585 , Vega Rivera - Cerro Azul - Paucha - Zaruma. Pérdida de media vía, se conforma paso provisional, km 18. Hundimiento, km 24. Deslizamiento, km 30 y km 33. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E585 , Paucha - Zaruma. Deslizamiento de tierra, sector Cordoncillo. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

LOJA

ESTADO

| | |
|---|--|
| Vía E35 , Loja - Malacatos, sector Nangora. Restricción vehicular por trabajos de estabilización del talud, desde el 07 hasta el 21 de mayo de 2025. RUTA ALTERNA: • Loja - Catamayo - El Tambo - Malacatos - Vilcabamba. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E35 , Loja - Malacatos. Socavación del plinto izquierdo del puente El Capuli, ubicado en el Paso Lateral de Loja, cerrado el paso por el puente. RUTA ALTERNA: • La Argelia - Capuli. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E50 , Velacruz - Olmedo - Chaguapamba - Río Pindo. Cerrada la vía por grandes deslizamientos en varios sectores. RUTA ALTERNA: Arenillas - Alamor - Pindal - Celica - El Empalme - Velacruz. • CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E68 , El Empalme - Celica - Alamor y la Av. 12 de Diciembre, calle Loja. Socavón ingreso a Celica, se habilita para el transporte pesado hasta 15 toneladas. RUTA ALTERNA VEHÍCULOS EXTRAPESADOS: • El Empalme - Macará - Saucillo - Sabanilla - Pindal - "Y" de Balsones - Arenillas. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E68 , Celica - Alamor - Puente Puyango. Asentamiento, sector El Dulce. RUTA ALTERNA VEHÍCULOS PESADOS: • Alamor - Pindal - Pózul - Celica. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E682 , Vilcabamba - Yangana. Deslizamientos en varios tramos. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E69 , Cariamanga - Sozoranga. Deslizamiento de material en varios sectores. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

CHIMBORAZO

| | |
|--|--|
| Vía E35 , Riobamba - Balbanera - Alausi - Guasuntos - Chunchi. Pérdida de vía, sector Casual. RUTAS ALTERNAS: • Guamote - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherro - Charicando. • Tixán - Pueblo Viejo - Alausi (para vehículos hasta 3.5 toneladas). CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E47 , Alausi - Huigra - El Triunfo. Socavamiento, sector Las Angas. Habilitada la circulación por variante. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

TUNGURAHUA

| | |
|---|--|
| Vía E35 , Paso Lateral Norte de Ambato, sector Las Viñas, km 5. Habilitado un carril sentido sur a norte, por el puente Bailey. Sentido norte a sur, habilitado los 2 carriles. Trabajos en la vía. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E30 , Ambato - Pelileo - Baños, sector La Hamaca, km 27. Socavamiento talud inferior. RUTA ALTERNA: • Variante en el sector. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E30 , Baños - Puyo. Socavamiento en el talud inferior con afectación de calzada, sector Agoyán, km 43. Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

SUCUMBÍOS

ESTADO

| | |
|---|--|
| Vía E45 , "Y" de Baeza - Lago Agrio. Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, desde las 19:00 a 05:00. RUTA ALTERNA: • Lago Agrio - Coca - Loreto - "Y" de Dayuma - Baeza. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E10 , Lumbaquí - La Bonita - El Playón. Constantes deslizamientos de tierra, trabajos de limpieza, sectores: El Cabuyal km 78 y puente Río Sucio km 86. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E10 , Nueva Loja - Puerto El Carmen, sector Brisas del Cuyabeno, km 117. Trabajos en la vía. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E45 , Nueva Loja - Quito. Pérdida de calzada por socavamiento en el talud inferior, km 82. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

PASTAZA

| | |
|--|--|
| Vía E30 , Baños - Puyo, sector El Kilo 2, km 72. Pérdida de la mesa, habilitada por variante en el sector. RUTA ALTERNA: • Quito - Baeza - Puyo - Tena. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
|--|--|

ZAMORA CHINCHIPE

| | |
|---|--|
| Vía E35 , Palanda - Zumba - La Balsa. Derrumbe sector Bellavista. NO EXISTE RUTA ALTERNA. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |
| Vía E45 , Zamora - Yantzaza. Alcantarilla tapada. Lodo y agua en la vía, km 12, sector Cumaratza. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. | |

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.