Informe
RED VIAL ESTATAL
Corte 15 de julio | 08:57

VÍA CERRADA | HABILITADO UN CARRIL | PASO CONTROLADO

Región Costa

ESMERALDAS
ESTADO

Vía E381, "Y" del Salto - Muisne.
Pérdida de la mesa en 2 puntos, sector Pueblo Nuevo, km 11.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E20, Esmeraldas - Quinindé.
Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32.
Pérdida de la mesa, sector Chucaple, km 60.
Falla de talud en 2 puntos, sector El Mirador, km 71.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E10, San Lorenzo - Límite con Lita.
Asentamiento de la estructura de la vía en 3 sectores, km 67.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

MANABÍ

Vía E15, Entrada a Puerto López - Manta.
Trabajos de señalización horizontal.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E383/38, Chone - San Antonio.
Trabajos de reconformación de 1.3 km el tramo.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E482, Montecristi - Jipijapa - La Cadena.
Construcción del puente Quimís, sector Quimís, km 19.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E462B, Portoviejo - Santa Ana, sector Lodana, km 14,
Construcción del puente Lodana.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E387, Calceta - Tosagua, sector Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13.
Pérdida de la mesa en un carril.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E386, Pedernales - Cojimíes.
Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 7.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E384, Chone - Pimpiguasí.
Hundimiento de calzada, km 12.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E15, Pedernales - Chamanga, km 7.
Colapso de cabezal de alcantarilla y pérdida de mesa de media vía.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E30, Portoviejo - Calderón - San Plácido - Pichincha.
Deslizamiento, sector Cerro Mancha Grande, km 35 al km 40.
Pérdida de mesa de media vía, km 84 al km 86.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

MANABÍ
ESTADO

Vía E384, Calceta - Junín, km 50, sector La Encantada.
Colapso de la alcantarilla.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E30, San Plácido - San Sebastián.
Trabajos de reconformación, km 48 al km 52,
sectores Colorado y San Miguel.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E383, Km 8 - El 20 - La Margarita.
Km 16, pérdida de talud que afecta media vía.
Km 19, sector La Chipornia, km 23, sector Verdum.
Limpieza de deslizamientos, fisuras en la capa de rodadura.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E38, Rocafuerte - Tosagua.
Pérdida de la mesa de la vía, sector Pitahaya, km 157.
Deslizamiento sobre la calzada, km 172, sector Los Amarillos.
Socavación en el km 187, sector El Cerro.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

EL ORO

Vía E59, Pasaje - Casacay - Quera.
Socavón lado derecho, km 17.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E25, Arenillas - Las Lajas.
Socavamiento en alcantarilla km 1.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E25, Las Lajas - Puente Puyango.
Hundimiento lado derecho km 14, sector El Tigre.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E25, La Avanzada - Saracay.
Hundimiento lado izquierdo, sector Limón Playa.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E585, Piñas - Saracay.
Cambio de alcantarilla, sector Monos.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E585, Piñas - Portovelo.
Deslizamientos.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E585, Piñas - Zaruma.
Socavón lado derecho, sectores El Pache y El Osorio.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Saracay - Balsas.
Socavamiento lado izquierdo y pérdida de cabezal, sector El Triunfo, km 12.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Balsas - Río Pindo.
Deslizamiento sectores San José, km 10 y Tinajas, km 12.
Socavón, sector Guerras.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E585, Vega Rivera - Cerro Azul - Paccha - Zaruma.
Pérdida de media vía, se conforma paso provisional, km 18.
Hundimiento, km 24.
Deslizamiento, km 30 y km 33.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E585, Paccha - Zaruma.
Deslizamiento, sector Cordoncillo.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Región Sierra

PICHINCHA
ESTADO

Vía E20, Pifo - Límite Provincial Pichincha/Napo.
Derrumbe km 18.
RUTA ALTERNA:
- Pifo - Ambato - Puyo - Tena.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

SANTO DOMINGO

Vía E20, Alóag - Santo Domingo, km 83 (vía delegada al GAD Provincial de Sto. Domingo).
Continúan los trabajos de estabilización de talud, el paso se dará de manera controlada.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

IMBABURA

Vía E10, Salinas - Lita.
Trabajos de limpieza de la vía, sector El Guadual, km 114.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Chontal - Saguangal - Las Golondrinas.
Se realiza limpieza y habilitación de la vía, sector Rumiñahui, km 162.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

CAÑAR

Vía E30, Huigra - El Piedrero, sector Primero de Mayo.
Colapso de la vía y puente Cutuguay 2.
RUTA ALTERNA:
- Huigra - La Troncal - Zhud - Alausí.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

BOLÍVAR

Vía E491, Guaranda - Balsapamba.
Deslizamiento con pérdida de la vía, km 65.
RUTAS ALTERNAS:
VEHÍCULOS PESADOS Y EXTRA PESADOS:
- Vía E20, Alóag - Santo Domingo.
- Vía E487, Pallatanga - Bucay.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E465, Chillanes - Bucay.
Asentamiento de la calzada, km 52.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

COTOPAXI

Vía E30, Latacunga - La Maná, parroquia Tingo - La Esperanza, km 106 lado derecho.
Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 84 lado derecho y km 85 lado izquierdo.
Trabajos de recuperación de la calzada, km 79.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E30, Latacunga - La Maná.
Vía E30, Latacunga - La Maná.
Movimiento en masas activo, sector Saraugsha, km 62 y km 63.
Habilitada la vía únicamente para vehículos livianos.
Sentido La Maná - Latacunga, podrán transitar vehículos livianos y de 3 ejes en adelante.
RUTA ALTERNA VEHÍCULOS PESADOS:
- Alóag - Santo Domingo.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

TUNGURAHUA
ESTADO

Vía E35, Paso Lateral Norte de Ambato, sector Las Viñas, km 5.
Habilitado un carril en sentido sur a norte, por el puente Bailey.
Dos carriles habilitados en sentido norte a sur.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E30, Baños - Puyo.
Socavamiento con afectación de calzada, sector Agoyán, km 43.
Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

CHIMBORAZO

Vía E35, Riobamba - Balbanera - Alausí - Guasuntos - Chunchi.
Pérdida de vía, sector Casual.
RUTAS ALTERNAS:
- Guamote - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando.
- Tixán - Pueblo Viejo - Alausí (para vehículos hasta 3.5 toneladas).

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E46, Riobamba - Macas.
Socavamiento, sector Atillo.
RUTA ALTERNA:
- Riobamba - Baños - Puyo - Macas.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E47, Alausí - Huigra - El Triunfo.
Socavamiento, sector Las Angas.
Habilitada la circulación por variante.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

AZUAY

Vía E35, Cumbe - La Jarata - Oña.
Falla geológica, km 10.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E40, Paute - Guarumales - Méndez.
Desalojo material en la vía, km 58, sector Osorancho.
Socavón, sector Santa Rosa, km 61, paso alterno.
Limpieza de material rocoso, km 85, km 95 sector Amaluza y Peñas Coloradas.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje.
Hundimientos km: 39, 53, 72, 75, 111 y 118.
Afectación en la vía, km 66.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme.
Deslizamientos: km 10, km 12, km 14, km 16 sector, Marianza.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

LOJA

Vía E35, Loja - Malacatos.
Socavación del plinto izquierdo del puente El Capulí, ubicado en el Paso Lateral de Loja, cerrado el paso por el puente.
RUTA ALTERNA:
- La Argelia - Capulí

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Velacruz - Olmedo - Chaguarpamba - Río Pindo.
Estabilización de taludes, construcción camino piloto y desalojo de material granular, cerro Tintanil.
RUTA ALTERNA:
- Arenillas - Alamor - Celica - El Empalme - Velacruz.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Loja - Malacatos.
Intervención intensiva en el talud, sector Nangora.
Paso controlado de 18:00 a 08:30.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Loja - Santiago.
Deslizamientos recurrentes, sectores Cenén, Sayo y Santiago.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Saraguro - Oña.
Hundimiento de calzada, sector Urdaneta.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E68, El Empalme - Celica - Alamor y la Av. 12 de Diciembre, calle Loja.
Socavón ingreso a Celica, habilitado solo vehículos livianos.
Habilitado un carril en varios tramos desde El Empalme a Celica.
RUTA ALTERNA VEHÍCULOS PESADOS Y EXTRA PESADOS:
- Celica - El Empalme - Macará - Saucillo - Sabanilla - Pindal - "Y" de Balsones - Arenillas.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Región Amazónica

ZAMORA CHINCHIPE
ESTADO

Vía E50, Loja - Zamora.
Deslizamiento, km 44 sector La Cascada.
Ruta alterna solo vehículos livianos y semipesados:
- El Retorno - La Fragancia (vía antigua).

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Loja - Zamora.
Deslizamientos, desde el km 13 hasta el km 36 sector barrio Santa Rita, existen sectores donde hay deslizamientos que obstruyen un carril, se realizan trabajos de limpieza.
Hundimientos de la calzada y material en la vía, del km 39, El Retorno al km 44, La Cascada, se realizan trabajos de relleno y limpieza, paso controlado solo vehículos pesados.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Palanda - Bellavista.
Deslizamiento, sector Palanumá.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E45, Zamora - Yantzaza.
Deslizamiento y alcantarilla tapada en el km 13, sector Cumbaratza.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Loja - Zamora.
Si se logra habilitar el paso en el km 44, paso controlado solo a vehículos pesados en el tramo El Retorno a La Fragancia por la vía principal. Para vehículos livianos y semipesados, no hay restricción vehicular usando la ruta alterna por la vía antigua.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

SUCUMBÍOS

Vía E10, ""Y" de Lumbaqui - Límite Provincial Carchi.
Deslizamientos, sectores El Cabuyal y La Barquilla.
RUTA ALTERNA:
- Lago Agrio - El Coca - Narupa - Tena - Baños - Quito.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E45,"Y" de Baeza - Lago Agrio.
Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, **desde las 19:00 a 05:00.**
RUTA ALTERNA:
- Lago Agrio - El Coca - Loreto - Narupa - Tena - Baños.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E10, Lumbaqui - La Bonita - El Playón.
Constantes deslizamientos de tierra a lo largo de este tramo.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E10, Nueva Loja - Puerto El Carmen, sector Brisas del Cuyabeno, km 117.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E45, Nueva Loja - Quito.
Pérdida de calzada por deslizamiento en el talud inferior, km 82.
Pérdida de calzada por socavamiento, km 92.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

NAPO

Vía E20, "Y" de Papallacta - Cuyuja - "Y" de Baeza, eventos de gran magnitud.
RUTA ALTERNA:
- Pifo - Ambato - Puyo - Tena.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E45, El Chaco - Límite con Sucumbíos
Cerrado el puente sobre el río Loco.
Se trabaja en la protección de los estribos.
RUTA ALTERNA:
- Lago Agrio - Coca - Chontapunta.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

ESTADO

Vía E45, "Y" de Baeza - Lago Agrio.
Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, **desde las 19:00 a 05:00.**
RUTA ALTERNA:
"Y" de Baeza - Narupa - Lotero - El Coca - Lago Agrio.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E20, "Y" de Papallacta - Cuyuja - "Y" de Baeza.
Pérdida de calzada, sector Los Laureles.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E45.
PÉRDIDA DE CALZADA:
- "Y" de Baeza - El Chaco, sector quebrada Macanas.
- "Y" de Baeza - El Reventador - Nueva Loja, sector Santa Rosa - Tres Cruces.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

MORONA SANTIAGO

Vía E45, Sucúa - Logroño, sector Paso Carreño, km 10.
Socavamiento y pérdida de la calzada.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Transporte
y obras Públicas