

INFORME RED VIAL ESTATAL



Corte

16 de septiembre / 10:30





ESMERALDAS

ESTADO

Vía E381, "Y" del Salto - Muisne.
Pérdida de la mesa en 2 puntos, sector Pueblo Nuevo, km 11.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E20, Esmeraldas - Quinindé.
Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32.
Pérdida de la mesa, sector Chucaple, km 60.
Falla de talud en 2 puntos, sector El Mirador, km 71.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E10, San Lorenzo - Límite con Lita.
Asentamiento de la estructura de la vía en 3 sectores, km 67.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



MANABÍ

Vía E482, Montecristi - Jipijapa - La Cadena.
Construcción del puente Quimís, sector Quimís, km 19.
Vía habilitada por los puentes metálicos que existen en este sector.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E462, Portoviejo - Santa Ana, sector Lodana, km 14.
Trabajos de construcción del puente Lodana.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E387, Calceta - Tosagua, tramo: Tosagua (sector La Virgen) - Calceta (calle Salinas/Rocafuerte).
Pérdida de la mesa de vía, sectores Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E386, Cojimíes - Pedernales.
Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 7.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E384, Calceta - Junín, tramo: Junín - Intersección Vía (Portoviejo/Calderón).
Pérdida de mesa de la vía, km 46, sector Cerro de Junín.
Colapso de la alcantarilla y pérdida de mesa de la vía, km 50, sector La Encantada.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E15, Pedernales - Chamanga, tramo: Límite Provincial Esmeraldas/Manabí - Pedernales, km 7.
Colapso de cabezal de alcantarilla y pérdida de mesa de media vía.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.



MANABÍ

ESTADO

Vía E30, Portoviejo - San Plácido - San Sebastián - Pichincha.
Desplazamiento de talud, km 2.5 lado derecho.
Deterioro por fatiga de la capa de rodadura asfáltica, desde el km 35 al km 40 y del km 44 al km 60. Socavación varios puntos, km 37, km 71, km 77, km 79, km 85, km 86, km 87, km 91, km 92, km 93.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E387, Bahía (Km 8) - El 20 - La Margarita.
Km 16, pérdida de talud que afecta media vía.
Socavación mesa de la vía, km 17.
Trabajos de estabilización de talud en el Km 19 y km 20, sector La Chipornia.
Limpieza de deslizamientos, fisuras en la capa de rodadura asfáltica, km 23, sector Verdum.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E38, Tosagua - Rocafuerte, Intersección Vía Tosagua/Bahía - Tosagua
Intersección Paso Lateral de Tosagua Redondel.
Asentamiento de la mesa de la vía, sector La Sabana, km 165.
Deslizamiento de talud, km 179, sector Los Amarillos.
Socavación mesa de la vía, km 187 sector Cerro El Junco.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



EL ORO

Vía E25, Las Lajas - Puente Puyango, tramo: Intersección (La Victoria/ El Paraíso) - Límite Provincial El Oro/ Loja (Puente Puyango).
Hundimiento lado derecho km 14, sector El Tigre.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, La Avanzada - “Y” de Saracay.
Hundimiento lado izquierdo, sector Limón Playa.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E585, Piñas - Portovelo - Zaruma.
Socavón lado derecho, sectores El Pache y “Y” de Osorio.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Saracay - Balsas.
Socavamiento lado izquierdo y pérdida de cabezal, sector El Triunfo, km 12.
Socavón, km 16 y km 18, lado derecho.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Balsas - Río Pindo.
Deslizamiento sectores San José, km 10 y Tinajas, km 12.
Socavón, sector Guerras.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E585, Vega Rivera - Cerro Azul - Paccha - Zaruma.
Pérdida de media vía, se conforma paso provisional, km 18.
Hundimiento, km 25.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E585, Paccha - Zaruma.
Deslizamiento, sector Cordoncillo.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

CARCHI	ESTADO
Vía E35 , San Gabriel - La Paz. Debido a manifestaciones. SIN RUTA ALTERNA. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E35 , El Juncal - Bolívar, sector Piquiucho. Debido a manifestaciones. RUTA ALTERNA. ▪ E187, "Y" de Bolívar - El Ángel - Mira - Mascarilla. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E35 , Tulcán - Huaca. Debido a manifestaciones. SIN RUTA ALTERNA. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	

SANTO DOMINGO	
Vía E385 , La Concordia - Puerto Nuevo, tramo: La Concordia - Límite Provincial Santo Domingo - Manabí (Río Guabal). Por trabajos de construcción de un doble ducto cajón, la circulación vehicular se encuentra restringida para vehículos de más de 3 ejes. La restricción se aplicará de la siguiente manera: Sentido La Concordia - Puerto Nuevo, desde el km 7. Sentido Puerto Nuevo - La Concordia, desde el km 22. RUTA ALTERNA: ▪ Corredor Plan Piloto - Las Villegas - E385. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E20 , Alóag - Santo Domingo, km 83 (vía delegada al GAD Provincial de Sto. Domingo). Continúan los trabajos de estabilización de talud, el paso se dará de manera controlada. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.



IMBABURA

ESTADO

Vía E10, Salinas - Lita.
Pérdida parcial de la mesa de la vía, limpieza de la vía en forma permanente, sector El Guadual, km 114.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Chontal - Saguangal - Las Golondrinas, tramo Otavalo - Selva Alegre.
Pérdida parcial de mesa de la vía, sector Inguincho, km 27.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Chontal - Saguangal - Las Golondrinas, tramo Selva Alegre - Saguangal.
Derrumbe en los laterales de la vía, sector Limones, km 102.
Se realiza limpieza y habilitación de la vía, sector Rumiñahui, km 162.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



CAÑAR

Vía E47, Huigra - El Piedrero, sector Primero de Mayo.
Colapso de la vía y puente Cutuguay 2.
RUTA ALTERNA:
▪ Huigra - La Troncal - Zhud - Alausí.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



BOLÍVAR

Vía E491, Guaranda - Balsapamba.
Deslizamiento de talud inferior con pérdida de plataforma de la vía, km 65.
RUTAS ALTERNAS:
VEHÍCULOS PESADOS Y EXTRA PESADOS:
▪ Vía E20, Alóag - Santo Domingo.
▪ Vía E487, Pallatanga - Bucay.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



COTOPAXI

Vía E30, Latacunga - La Maná, parroquia Tingo - La Esperanza, km 106 lado derecho.
Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 84 lado derecho y km 85 lado izquierdo.
Trabajos de recuperación de la calzada, km 79.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E30, Latacunga - La Maná.
Movimiento en masas activo, sector Saraugsha, km 62 y km 63, habilitada la vía únicamente para vehículos livianos.
Sentido La Maná - Latacunga, podrán transitar vehículos livianos y de 3 ejes en adelante.
RUTA ALTERNA VEHÍCULOS PESADOS:
▪ Alóag - Santo Domingo.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



TUNGURAHUA

ESTADO

Vía E35, Paso Lateral Norte de Ambato, km 5.
Debido a los trabajos de recuperación del talud inferior en el sector Quebrada de Guagrakorral, se acortará el contraflujo vehicular de 500 a 100 metros en esta zona.
RUTAS ALTERNAS:
▪ Indoamérica y Rodrigo Pachano.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E30, Baños - Puyo.
Socavamiento en el talud inferior con afectación de calzada, sector Cuarto de Máquinas, Agoyán, km 43.
Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

CHIMBORAZO

Vía E35, Tixán - Alausí.
Pérdida de vía, sector Casual.
RUTAS ALTERNAS:
▪ Guamote - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando.
▪ Tixán - Pueblo Viejo - Alausí (para vehículos hasta 3.5 toneladas).
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E47, Huigra - límite provincial Chimborazo/Cañar.
Socavamiento, sector río Angas.
Habilitada la circulación por variante.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



AZUAY

Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje.
Hundimientos km: 39, 53, 72, 75, 111 y 118.
Afectación en la vía, km 66.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme.
Socavón, km 54 y km 92.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez.
Deslizamiento, sector Osorrancho, km 58.
Deslizamiento, sector Sacre, km 34.
Socavón, sector Palmas, km 62, paso alterno.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E35, Cumbe - La Jarata - Oña.
Falla geológica, km 10.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



LOJA

ESTADO

Vía E35, Loja - Malacatos, Redondel de Belén - El Capulí.
Socavación del plinto izquierdo del puente El Capulí, ubicado en el Paso Lateral de Loja, cerrado el paso por el puente, se realizan trabajos.

RUTA ALTERNA:

- La Argelia - Capulí.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E35, Loja - Saraguro - Cuenca, tramo: Saraguro - Oña.
Hundimiento de calzada, sector El Tablón (El Carboncillo).

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Loja - Saraguro - Cuenca, tramo: Loja - Santiago.

Trabajos de limpieza por deslizamientos, sector Zenen.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E68, El Empalme - Celica - Alamor y la Av. 12 de Diciembre, calle Loja.

Socavón ingreso a Celica, habilitado solo vehículos livianos.

Habilitado un carril en varios tramos desde El Empalme a Celica.

RUTA ALTERNA VEHÍCULOS PESADOS Y EXTRA PESADOS:

- Celica - El Empalme - Macará - Saucillo - Sabanilla - Pindal - "Y" de Balsones - Arenillas.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E35, Loja - Saraguro - Cuenca, tramo: Saraguro - Oña.

Hundimiento de calzada, sector Urdaneta (Nueva Esperanza).

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

PICHINCHA

Vía E28B, Calderón - Guayllabamba.

Debido a manifestaciones, sector San Miguel del Común y Oyacoto.

RUTA ALTERNA:

- Tambillo - Colibrí - Pifo - Tababela - Cusubamba.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



ZAMORA CHINCHIPE

ESTADO

Vía E35, Límite Provincial Loja/Zamora Chinchipe (Sabanilla) - Valladolid.
Varios deslizamientos obstruyen media vía, maquinaria trabaja en el lugar.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Palanda (Límite Urbano) - Bellavista.
Varios deslizamientos obstruyen media vía, maquinaria trabaja en el lugar.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



SUCUMBÍOS

Vía E45, "Y" de Baeza - Lago Agrio.
Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, **desde las 19:00 a 05:00 am.**
RUTA ALTERNA:
▪ Lago Agrio - El Coca - Loreto - Dayuma - Tena - Baeza - Quito.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E10, "Y" de Gonzalo Pizarro - Límite Provincial con Carchi.
Trabajos de limpieza por deslizamientos, sectores: Rosa Florida, La Bonita, El Cabuyal y La Barquilla, paso habilitado solo para vehículos 4x4, desde las 05:00 hasta las 16:30.
RUTA ALTERNA AUTOS, BUSES Y VEHÍCULOS PESADOS:
▪ Lago Agrio - El Coca - Loreto - Dayuma - Baeza - Quito.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E10, Nueva Loja - Puerto El Carmen, sector Brisas del Cuyabeno, km 117.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E45, Nueva Loja - Quito.
Pérdida de calzada por deslizamiento en el talud inferior, km 82.
Pérdida de calzada por socavamiento, km 92.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.



NAPO

ESTADO

Vía E45, Límite Provincial Napo/Sucumbíos (Puente Reventador) - Comunidad San Luis (Puente El Salado), sector puente sobre el río Loco. Inicio de trabajos para variante. RUTA ALTERNA: ▪ Lago Agrio - Coca - Chontapunta. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E45, "Y" de Baeza - Lago Agrio. Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, desde las 19:00 a 05:00. RUTA ALTERNA: ▪ "Y" de Baeza - Narupa - Lotero - El Coca - Lago Agrio. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E20, "Y" de Papallacta - Cuyuja - "Y" de Baeza. Derrumbe de gran magnitud, sector Los Laureles. Maquinaria operativa en estos sectores por posibles deslizamientos. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E45, El Chaco - San Francisco de Borja. Pérdida de calzada de la vía, sector quebrada Macanas. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E45, Comunidad San Luis (Puente El Salado) - Santa Rosa. Pérdida de calzada de la vía, sector Santa Rosa - Tres Cruces. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	

MORONA SANTIAGO

Vía E46, Macas - Riobamba, km 16, sector Cugusha. Trabajos de estabilización de talud. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E45, Sucúa - Logroño, sector Paso Carreño, km 10. Socavamiento y pérdida de la calzada. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.

EL NUEVO
ECUADOR
IMPULSA

*Ministerio de Infraestructura
y Transporte*